



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE – MA
CNPJ: 01.612.329/0001-76

Requerimento nº 67/2025

Na forma regimental requerimento a Vossa Excelência, que depois de ouvido em plenário que seja encaminhado ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Deibson Pereira Freitas, no sentido que seja feito colocado Bueiras atrás das casas, na Rua Manoel Romeiro, no Bairro Santo Antonio dos Oliveiras em Trizidela do Vale/MA.

Justificativa


O referido pedido é uma reivindicação dos moradores da Rua Manoel Romeiro, no Bairro Santo Antônio dos Oliveiras, pois as residências estão com infiltrações, causando assim muitos transtornos aos moradores. Segue em anexo o abaixo assinado dos moradores e fotos.

Obs: segue em anexo cópia do requerimento nº 66/2023, aprovado em 13/09/2023.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Trizidela do Vale/MA, Plenário Vereador José Rodrigues Mendonça, em 29 de abril de 2025.


Manoel Belmiro de Sousa Neto
VEREADOR


José Sival dos Santos
VEREADOR


Edinalva Pedro Lima
VEREADORA


APROVADO

EM


30 / 04 / 2025


PRESIDENTE


C. M. T. VALE


Luciane da Silva Correa Aguiar
VEREADORA

Atenciosamente,


Edinalva Pedro Lima
-Vereadora Autora-


Francisco de Assis Pereira Pinto
VEREADOR


Raory Pacheco Nascimento
VEREADOR


Gildasio Freitas dos Santos
VEREADOR


Túlio Cassio de Sousa Rego
VEREADOR


José da Silva Nascimento Junior
VEREADOR

ABAIXO - ASSINADO

Os moradores da Rua Travessa Manoel Romeiro, Município de Trizidela do Vale/MA, vem por meio deste Abaixo-assinado solicitar a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, na pessoa do Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, providências urgentes de Saneamento Básico, e Infraestrutura em geral da Rua acima citada. Tendo em vista que houve a interrupção do curso normal da água, causando infiltração nas residências.

Sendo assim. Pedimos ao senhor Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, que assuma o compromisso com os moradores da referente Rua para traçar planos de desenvolvimento para a área.

NOME	ENDEREÇO	CPF	ASSINATURA
Romeiro Oliveira S.	Travessa Manoel Romeiro		
Sarah Suelen Cantos	Quarenta Manoel Romeiro		
Albino Carlos Z. Santos	Trav. Manoel Romeiro		
Carla Cardine Santos Silva	Trav. Manoel Romeiro		
Kelly Souza Costa	Rua Manoel Romeiro		
Paulo G. Polito	R. Manoel Romeiro 25		
Dora Fontenay Silva	R. Manoel Romeiro 25		
Rafaela Costa	R. Manoel Romeiro 25		
Alana Costa	R. Manoel Romeiro		
Manoel do Carmo Vitorino			
Manoel do Carmo Vitorino	Rua Manoel Romeiro 115 09		
Manoel do Carmo Vitorino	Rua Manoel Romeiro 02		
Manoel do Carmo Vitorino	Rua Manoel Romeiro 02		
Manoel do Carmo Vitorino	Rua Manoel Romeiro 65		
Manoel do Carmo Vitorino	Travessa Manoel Romeiro 68		
Manoel do Carmo Vitorino	Travessa Manoel Romeiro 80		
Manoel do Carmo Vitorino	Travessa Manoel Romeiro 80		

ABAIXO - ASSINADO

Os moradores da Rua Travessa Manoel Romeiro, Município de Trizidela do Vale/MA, vem por meio deste Abaixo-assinado solicitar a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, na pessoa do Secretário de Infraestrutura, Miguel Zuzar, providências urgentes de Saneamento Básico, e Infraestrutura em geral da Rua acima citada. Tendo em vista que houve a interrupção do curso normal da água, causando infiltração nas residências.

Sendo assim. Pedimos ao senhor Secretario de Infraestrutura, Miguel Zuzar, que assuma o compromisso com os moradores da referente Rua para traçar planos de desenvolvimento para a área.

[illegible]

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

TRIZIDELO DO VALE /MA, 04 de agosto de 2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Deibson Balé,

ASSUNTO: INFILTRAÇÃO NA RUA MANOEL ROMEIRO DE TRIZIDELO DO VALE, MARANHÃO

1. INTRODUÇÃO

Este laudo tem como objetivo analisar e documentar as condições da Rua Manoel Romeiro, localizada na cidade de Trizidele do Vale, Maranhão, em relação ao problema de infiltração presente no local. A infiltração é um fenômeno hidrológico que ocorre quando a água se infiltra no solo ou em pavimentos, podendo causar danos à infraestrutura urbana, comprometendo a segurança, mobilidade e acessibilidade da via.

2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL

Nome da Rua: Rua Manoel Romeiro
Bairro: Ouro Vivo
Cidade: Trizidele do Vale, Maranhão
Coordenadas GPS:
Data da Inspeção: 04/08/2023

3. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL

O conjunto habitual em lide, tem imóveis residenciais distribuídos ao longo da Rua Manoel Romeiro de ambos os lados, sendo que a grande maioria dos imóveis, fica do lado esquerdo da rua partindo do ponto inicial da entrada até o final da Rua. O fato é que, por ser localizado em área de minadores, ao longo dos anos tem apresentado infiltrações nos imóveis localizados a esquerdas do terreno devido os minadores de água estarem localizados na parte do fundo dos imóveis residenciais. Em função do problema das infiltrações que acontecem ao longo dos

anos, principalmente no período de precipitações de águas pluviais, que nesse período as infiltrações nos imóveis aumentam consideravelmente.

No início do corrente ano, a prefeitura realizou trabalho de asfaltamento da Rua Manoel Romeiro, sendo que a pavimentação também sofre as ações das infiltrações, e as anomalias são deformações da camada asfáltica, são notórias.

Durante a inspeção realizada na Rua Manoel Romeiro, foram identificados sinais de infiltração que estão impactando negativamente a pavimentação e a estrutura da via. As principais observações são:

Áreas de Acumulação de Água: Foi constatada a formação de poças de água em diversos pontos da rua, mesmo após chuvas leves. Essas áreas de acúmulo de água permanecem por períodos prolongados, indicando baixa drenagem pluvial.

Pavimento Deteriorado: A presença constante de água sobre o pavimento tem causado danos à camada asfáltica, levando à formação de buracos, trincas e afundamentos em diferentes trechos da rua.

Erosão do Solo: A infiltração contínua de água também está levando à erosão do solo nas margens da rua, resultando em deslizamentos e colapso das áreas adjacentes.

Risco à Segurança e Mobilidade: A deterioração do pavimento e a formação de buracos representam um risco à segurança dos pedestres e motoristas que trafegam pela via. Além disso, a presença de poças de água pode dificultar a mobilidade e acessibilidade, principalmente em períodos de chuva intensa.

4. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A infiltração na Rua Manoel Romeiro é um problema de extrema relevância para a comunidade local e para a cidade de Trizidela do Vale como um todo. Os impactos negativos causados por esse fenômeno comprometem significativamente a infraestrutura urbana, podendo acarretar prejuízos econômicos e riscos à segurança pública. Abaixo, destacamos as principais motivações para a realização de ações corretivas e preventivas:

Segurança Pública: A deterioração do pavimento e a formação de buracos aumentam o risco de acidentes, tanto para pedestres quanto para motoristas, especialmente em uma região com grande fluxo de veículos e tráfego intenso.

Valorização Imobiliária: A presença de problemas estruturais nas vias urbanas, como a infiltração, pode causar desvalorização imobiliária nas proximidades, afetando os moradores e comerciantes locais.

Mobilidade Urbana: A dificuldade de locomoção devido às áreas alagadas e ao pavimento danificado pode prejudicar o acesso aos serviços básicos e às atividades diárias da população.

Infraestrutura Urbana: A falta de intervenções adequadas para solucionar o problema de infiltração pode resultar em custos crescentes para reparação da pavimentação e outras infraestruturas urbanas afetadas.

Qualidade de Vida: A melhoria das condições das vias urbanas é fundamental para proporcionar uma melhor qualidade de vida à população local, garantindo acessibilidade, segurança e conforto.

5. CONCLUSÃO

Com base nas observações realizadas durante a inspeção, é evidente a necessidade de intervenções imediatas para solucionar o problema de infiltração na Rua Manoel Romeiro, em Trizideia do Vale, Maranhão. A ausência de medidas corretivas pode acarretar consequências graves à infraestrutura e à segurança pública, afetando a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos. Diante do exposto, recomenda-se que as autoridades competentes realizem um estudo mais detalhado das condições do solo, drenagem e pavimentação na área afetada, visando implementar um plano de intervenção adequado e eficaz para resolver o problema de infiltração e garantir a manutenção adequada da Rua Manoel Romeiro e de outras vias similares no município.



